

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №24»

Е.А.Никулина
«31» августа 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «СОШ №24» (нежилое помещение)
- 1.2. Назначение: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования,
- 1.3. Адрес объекта: 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А
- 1.4. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 4 этажа, 6968,4 кв.м
- 1.5. Год постройки здания: 1971 последнего капитального ремонта: -
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», МБОУ «СОШ №24»
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: муниципальная
- 1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Северодвинска
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования,
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды общего заболевания
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1200 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ближайшие автобусные остановки расположены на улице Дзержинского, расстояние от остановок 200 м (по направлению движения автобуса) и 300 м (против направления движения).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200/300 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)

2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с

		помощью ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
8.	Все зоны и участки	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2025 года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «СОШ № 24»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*
2. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*
3. *Согласование с КУМИ ЗО Администрации Северодвинска*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» августа 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 «01» августа 2016 г.
3. Решения рабочей Комиссии МБОУ «СОШ № 24» от «01» августа 2016 г.

В составе:

Никулиной Елены Алексеевны, директор МБОУ «СОШ №24»;
Ковалевой Татьяны Сергеевны, заместителя директора по АХР;
Завариной Людмилы Михайловны, заместителя директора по ВР
Боровой Елены Сергеевны, главного бухгалтера;
Панихидиной Наталии Алексеевны, секретаря

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №24»
_____ Е.А.Никулина
«01» августа 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «СОШ № 24» (нежилое помещение)
- 1.2. Назначение: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования,
- 1.3. Адрес объекта: 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А
- 1.4. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 4 этажа, 6968,4 кв.м
- 1.5. Год постройки здания: 1971 последнего капитального ремонта: -
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: муниципальная
- 1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Северодвинска
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования,
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1200 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ближайшие автобусные остановки расположены на улице Дзержинского, расстояние от остановок 200 м (по направлению движения автобуса) и 300 м (против направления движения).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200/300 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в
---	---	--------------------------

п/п		том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
8.	Все зоны и участки	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Директор МБОУ «СОШ № 24», Е.А.Никулина, 526631

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №24»
_____ Е.А.Никулина
«01» августа 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Архангельская область

«01» августа 2016 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «СОШ № 24» (нежилое помещение)
- 1.2. Назначение: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования,
- 1.3. Адрес объекта: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11а
- 1.4. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 4 этажа, 6968,4кв.м.
- 1.5. Год постройки здания: 1971 последнего капитального ремонта: -
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», МБОУ «СОШ № 24»
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 11а
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: муниципальная
- 1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Северодвинска
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
- 2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1200 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ближайшие автобусные остановки расположены на улице Дзержинского, расстояние от остановок 200 м (по направлению движения автобуса) и 300 м (против направления движения).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200/300 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно поносью избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий (капитальный) ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	индивидуальные решения с

	эвакуации)	помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт
8.	Все зоны и участки	индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2025 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да, на сайте МБОУ «СОШ № 24» да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.Территории, прилегающей к объекту	на	14 – 15	л.
2.Входа (входов) в здание	на	16 – 20	л.
3.Путей движения в здании	на	21 – 23	л.
4.Зоны целевого назначения объекта	на	24 – 26	л.
5.Санитарно-гигиенических помещений	на	27 - 28	л.
6.Системы информации (и связи) на объекте	на	29 - 30	л.

Руководитель:

Директор МБОУ «СОШ №24»:

Е.А.Никулина

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР

Т.С.Ковалева

Главный бухгалтер

Е.С.Боровая

Секретарь

Н.А.Панихицина

Заместитель директора по УВР

Л.М.Заварина

В том числе представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель МОО «СГОИ»

О.Н. Мокроусова

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 24», г.Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	есть			-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет			нет пандуса, перил ограждения	К, О, С	Устройство пандуса, перил ограждения	капитальный ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	нет			-	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-И (Г, У)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 24», г.Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			высокий порог отсутствует кнопка вызова сотрудника	-	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2.4.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть			перепад высот	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход 1								
2.6.	Лестница (наружная)	есть						
2.7.	Пандус (наружный)	нет			Отсутствуют пандус, перила ограждения	К, О	установить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить кнопку вызов сотрудника	текущий ремонт
2.9.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.10.	Тамбур	есть			перепад высот	К, О, С		
Запасной вход 2								

2.11.	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.12.	Пандус (наружный)	нет			Отсутствуют пандус, перила ограждения	К, О	установить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.13.	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить кнопку вызов сотрудника	текущий ремонт
2.14.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.15.	Тамбур	есть			перепад высот	К, О, С	-	-
Запасной вход 3								
2.16	Лестница (наружная)	есть						
2.17	Пандус (наружный)	есть			Отсутствуют пандус, перила ограждения	К, О	становить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.18	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить кнопку вызов	текущий ремонт

							сотрудника	
2.19	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.20	Тамбур	есть				К, О, С		
Запасной вход 4								
2.21	Лестница (наружная)	есть						
2.22	Пандус (наружный)	нет			Отсутствуют пандус, перила ограждения	К, О	становить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.23	Входная площадка (перед дверью)	нет			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить кнопку вызов сотрудника	текущий ремонт
2.24	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.25	Тамбур	есть				К, О, С		
2.26.	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	О, С	установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДП-И (Г, У)			индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт
Запасной вход 1	ДП-И (Г, У)			индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт
Запасной вход 2	ДП-И (Г, У)			индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт
Запасной вход 3	ДП-И (Г, У)			индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт
Запасной вход 4	ДП-И (Г, У)			индивидуальные решения с помощью ТСП, текущий (капитальный) ремонт

1. II. Заключение по зоне:

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 24», г.Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информацион ные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша,	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкци и здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупрежда ющие полосы об окончании перил	реконструк ция здания, капитальны й ремонт, текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри	нет	-	-	пандус на	К	установить	технически

	здания)				лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	О, С	невозможно только при реконструкции и здания, установить поручни	е решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции и здания	технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения	ДП-И (У)			текущий ремонт

внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

І. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант І – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 24», г.Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Не предусмотре- ны места для инвалидов	К	Предусмотреть в зале места для инвалидов	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-В			Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 24», г.Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть			имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет				-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 1,5 м отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт
--	-------------------------	---	---	---	---	------------	--	----------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (Г, У)			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично полностью, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 24», г.Северодвинск, ул. Дзержинского, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть			визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	С, У	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	нет			отсутствуют акустические средства предупреждения об опасностях	С	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения	С	установить тактильные средства предупреждения	индивидуальные решения с помощью ТСР

					об опасностях		об опасностях	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-И	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, Г)			Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.